

Stroom kabel
naar elektrische
brek + lamp.
op de clam

in de cirkel →
± 10 andere
buizen + leidingen


oude gasleiding
werkplaats


scheine buis
zie foto's

stale gebroken
leiding (foto's)

slouf kabel
zonnepanelen

Kaart van Klicmelding 2023





figuur 2-1: Locatie-overzicht - huidige situatie

(bron: Bouwkundig teken- & adviesburo J. de Vries te Jubbega)







220V. in
mantel bus
of bus kawat





1^e afvoer put
(afwateren op naast
gelegen sloot)







4^e afvoer put










afvoerbuis sloop
regen water





afvoer buien sloot
regenwater





afvoer buis sloot
regenwater





afvoer bouw Sloot
regenwater





4 x leiding







Stade geotroklusen





